

# COMMUNE D'AYEN

## lavoir du Mas

### CONTEXTE HISTORIQUE

Cet ouvrage à usage de lavoir et d'abreuvoir existait en ce lieu avant 1870. Il a été rebâti en 1930 puis couvert sous sa forme actuelle vers 1947.

Les habitats du Mas l'ont utilisé jusque dans les années 1965.

La commune a initié depuis quelques années une valorisation de tout son patrimoine lié à l'eau (restaurations, balades commentées...)

### DESCRIPTION

- Type d'édifice : lavoir
- Situation : isolé
- Abords : chemins, prés, vergers
- Orientation : accès principal nord

### TYPLOGIE

- Envergure : moyenne
- Forme : carrée
- Usage : lavoir

### MACONNERIE

- Matériaux : ciment
- Type d'appareillage : ---
- Finition extérieure : ---
- Couronnement : ---

### TOITURE

- type de charpente : poteaux-poutres
- forme de toiture : 1 pan et casquette
- matériau de couverture : tôle ondulée

### ELEMENTS ASSOCIES

- bacs-abreuvoirs en contre-terrier à 30m

### INTERET PATRIMONIAL

#### RESSOURCE

- M. Perdrix, Mme Lafeuille

#### ENVIRONNEMENT

- Pourtour immédiat : végétal
- Nature du paysage : agricole

#### CRITÈRE PAYSAGER

- Nuisances : néant
- Atouts : pied de coteau, vue large

#### CRITÈRE SOCIAL

- Accessibilité : piétonne
- Visibilité : bonne
- Potentiel d'animation : sentier des ouvrages liés à l'eau
- Intérêt historique : moyen

#### CRITÈRE ARCHITECTURAL

- Représentativité : faible
- Témoignage d'un savoir faire particulier : non
- Cohérence : moyenne



cadastre actuel et vue aérienne (IGN)

