

COMMUNE DE MARCILLAC LA CROISILLE

Pont de Nougein

CONTEXTE

Le chemin qui passait sur ce pont a été dévié en amont de façon à améliorer le passage d'engins.

Les habitants du village de Nougein ont constaté néanmoins que depuis ces travaux, l'état du petit pont s'est aggravé : une partie de l'arche s'est effondrée.

Il paraît urgent d'intervenir pour, au moins, empêcher la poursuite de la dégradation jusqu'à la disparition totale de ce patrimoine.

L'ensemble du site semble avoir été aménagé autrefois, comme en témoigne la base d'un moulin, en amont du pont, et la grande digue, en aval.

DESCRIPTION

- **Situation** : ruisseau des Ogaries, affluent de la Dordogne
- **Abords** : vallon boisé encaissé

TYPOLOGIE

- **Envergure** : petit
- **Type** : à une arche
- **Forme générale en plan** : courbe
- **Parapet** : néant
- **Chaussée** : vocation pédestre

MACONNERIE

- **Type d'appareillage** : moellons
- **Matériaux** : granite
- **Finition extérieure** : aspect pierre sèche

INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- pas de recherche

ENVIRONNEMENT

- **Pourtour immédiat** : bois
- **Nature du paysage** : végétal

CRITÈRE PAYSAGER

- **Nuisances** : néant
- **Atouts** : cadre bucolique et pittoresque

CRITÈRE SOCIAL


- **Accessibilité** : bonne
- **Visibilité** : bonne
- **Potentiel d'animation** : jalon de randonnée
- **Intérêt historique** : fort, autres aménagement au fil du ruisseau

CRITÈRE ARCHITECTURAL

- **Représentativité** : forte
- **Témoignage d'un savoir faire particulier** : bon
- **Cohérence** : bonne




vue du pont depuis l'aval



site et vue du pont en amont



partie effondrée



digue et aménagement du pont en aval du pont

COMMUNE DE MARCILLAC-LA-CROISILLE

lavoir du Barry

CONTEXTE HISTORIQUE

Cet ouvrage à usage de lavoir et d'abreuvoir existait en ce lieu avant 1870. Il a été rebâti en 1930 puis couvert sous sa forme actuelle vers 1947.

Les habitants du Barry l'ont utilisé jusque dans les années 1965.

La commune a initié depuis quelques années une valorisation de tout son patrimoine lié à l'eau (restaurations, balades commentées...)

DESCRIPTION

- Type d'édifice : lavoir
- Situation : isolé
- Abords : route, prés, bosquets
- Orientation : accès principal nord

TYPLOGIE

- Envergure : moyenne
- Forme : carrée
- Usage : lavoir

MACONNERIE

- Matériaux : pierres et ciment
- Type d'appareillage : ---
- Finition extérieure : enduit lisse
- Couronnement : ciment

TOITURE

- type de charpente : fermes et pannes
- forme de toiture : 2 pentes
- matériau de couverture : tôle ondulée

ELEMENTS ASSOCIES

- néant

INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- la mairie, les riverains

ENVIRONNEMENT

- Pourtour immédiat : végétal
- Nature du paysage : agricole, élevage

CRITÈRE PAYSAGER

- Nuisances : néant
- Atouts : bâti de caractère à proximité

CRITÈRE SOCIAL

- Accessibilité : facile
- Visibilité : bonne
- Potentiel d'animation : oui
- Intérêt historique : moyen

CRITÈRE ARCHITECTURAL

- Représentativité : correcte
- Témoignage d'un savoir faire particulier : non
- Cohérence : bonne



situation au cadastre actuel et en vue aérienne (IGN)

