

# COMMUNE DE PEYRELEVADE

## moulin du Chamboux

### CONTEXTE HISTORIQUE

Le hameau de Chamboux possédait deux moulins. Ceux-ci, greffés le long de canaux d'irrigation, existaient déjà en 1836.

On accède aux moulins depuis le village au moyen d'un chemin empierré. Autrefois constitué de pacages, le site est aujourd'hui recouvert de plantations de résineux gérés par l'ONF. Les cabanes de bergers, les canaux et biefs ainsi que les dalles de pierres permettant le franchissement de l'eau sont conservés.

Un moulin ainsi que les abords du site ont déjà fait l'objet de restaurations (conseils du CAUE, Catherine Deschamps). Le second moulin, en ruine (propriété de l'ONF qui autorise son accès et sa restauration), fait l'objet d'un projet de reconstruction en vue d'exposer des documents pédagogiques.

Un chemin de randonnée traverse le site.



vue du site (le bief)



vue du moulin ruiné



vue du moulin restauré

### DESCRIPTION

- **Type d'édifice** : moulin à eau
- **Situation** : en contre-bas d'un hameau
- **Orientation** : entrée à l'ouest
- **Abords** : ruisseau (la Petite Vienne), biefs, sous-bois

### TYPLOGIE

- **Envergure** : petit
- **Type** : à roue horizontale
- **Accès** : en pignon
- **Charpente** : probablement des chevrons formant ferme

### MACONNERIE

- **Type d'appareillage** : moellons
- **Matériaux** : granit
- **Finition extérieure** : aspect pierre sèche, mortier non apparent en parement

### COUVERTURE

- **Matériau** : en chaume à l'origine
- **Morphologie du toit** : toiture et mur pignon effondrés.

### INTERET PATRIMONIAL

#### RESSOURCE

- personnes associées

#### ENVIRONNEMENT

- **Pourtour immédiat** : chemin, ruisseau
- **Nature du paysage** : sous-bois

#### CRITÈRE PAYSAGER


- **Nuisances** : plantation de résineux
- **Atouts** : édifice faisant partie d'un ensemble paysager plus vaste comportant de nombreux éléments du petit patrimoine. Site remarquable en cours de réhabilitation

#### CRITÈRE SOCIAL

- **Accessibilité** : bonne
- **Visibilité** : bonne
- **Potentiel d'animation** : fête de village, jalon de randonnée, pédagogie
- **Intérêt historique** : témoignage de la vie paysanne

#### CRITÈRE ARCHITECTURAL

- **Représentativité** : forte
- **Témoignage d'un savoir faire particulier** : forte
- **Cohérence** : édifice ruiné



Extraits du cadastre de 1836.  
A droite le moulin déjà restauré, à gauche le moulin faisant l'objet du présent rapport

# COMMUNE DE PEYRELEVADE

## moulin du Rat

### CONTEXTE HISTORIQUE

L'association «la pierre levée» a entrepris depuis plusieurs années une action de revitalisation des moulins (restaurations et animations) et d'autres petits patrimoines. C'est dans ce contexte que la commune souhaite porter la mise en valeur du site des moulins du village du Rat. Sa particularité vient de la juxtaposition de deux moulins : le premier, commun, à moudre le grain, le second, rare en haute Corrèze, à huile. A noter à proximité le site exceptionnel de la chapelle du Rat (IMH).



vue générale du site des moulins



les deux moulins juxtaposés

### DESCRIPTION

- Type d'édifice : moulin à grain et à huile
- Situation : isolée
- Abords : vallon peu profond

### TYPOLOGIE

- Envergure : petite
- Type : à roue horizontale
- Charpente : inconnue (ruinée)

### MACONNERIE

- Type d'appareillage : moellons
- Matériaux : granit
- Finition extérieure : sans joints

### COUVERTURE

- Matériau : inconnu
- Faitage : ---



entrée et intérieur du moulin

### INTERET PATRIMONIAL

#### RESSOURCE

- Association «la pierre levée»

#### ENVIRONNEMENT

- Pourtour immédiat : végétal
- Nature du paysage : forestier / agricole

#### CRITÈRE PAYSAGER

- Nuisances : néant
- Atouts : environnement agréable

#### CRITÈRE SOCIAL

- Accessibilité : moyenne
- Visibilité : moyenne
- Potentiel d'animation : oui
- Intérêt historique : oui

#### CRITÈRE ARCHITECTURAL

- Représentativité : très bonne
- Témoignage d'un savoir faire particulier : non
- Cohérence : équipement molinaire partiel



vue aérienne



cadastre 1836



cadastre actuel