

COMMUNE DE LAGRAULIERE

Pont des Amoureux à Joujou

CONTEXTE

Situé à proximité de la forêt de Blanchefort (Site Inscrit) du marais du Brézou et des sentiers d'interprétation de la vallée du Brézou, désormais disparu, le «moulin du Joujou» était encore important au début du XXème siècle. Le pont associé semble situé sur l'ancien bief qui serait devenu le lit principal. L'Association pour la sauvegarde du patrimoine Graulériois a entrepris des démarches afin que le pont soit restauré pour assurer la continuité du cheminement.

documents graphiques établis par M. Brunie

DESCRIPTION

- Situation : vallon
- Abords : bois et vestige de bocage

TYPLOGIE

- Envergure : moyenne
- Type : à deux franchissements
- Forme générale en plan : rectiligne
- Parapet : barres en fer plein
- Chaussée : madriers (et terre de ravinement)
- Tablier : poutres métalliques (bois à l'origine)

MACONNERIE

- Type d'appareillage : moellons
- Matériaux : granit et gneiss
- Finition extérieure : ---
- Culées : moellons
- Pile (s) : moellons

INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- l'association

ENVIRONNEMENT

- Pourtour immédiat : végétal
- Nature du paysage : plateau vallonné

CRITÈRE PAYSAGER

- Nuisances : ---
- Atouts : ambiance bucolique

CRITÈRE SOCIAL

- Accessibilité : moyenne
- Visibilité : moyenne
- Potentiel d'animation : oui
- Intérêt historique : oui

CRITÈRE ARCHITECTURAL

- Représentativité : moyenne
- Témoignage d'un savoir faire particulier : oui
- Cohérence : moyenne



situation au cadastre de 1809 (AD) et en vue aérienne (Géoportail)

une partie du pont vue de l'aval



illustrations fournies par l'Association

