

COMMUNE DE MENOIRE

Puits aux abords de l'église

CONTEXTE HISTORIQUE

Comme la plupart du temps, ce puits n'est pas porté sur les plans cadastraux. Son ancienneté n'est pas établie (début XXe siècle ?). Il est implanté sur un terrain contigu au sud de l'église et anciennement bâti (voir cadastre ancien ci-dessous). Peu entretenue et limitant l'accès à la partie sud de l'église, la parcelle a été acquise par la commune qui souhaitait ainsi poursuivre l'amélioration des abords de l'église, déjà engagée depuis quelques années avec la réfection d'un mur de soutènement et d'un croix.

Longtemps envahi par le lierre, il a été récemment dégagé et apparaît dans un état correct, seule la toiture étant à reprendre. Conservée celle-ci pourra être restaurée à l'identique sans erreur.

vues d'ensemble : le puits et l'église à l'arrière.



DESCRIPTION

- Situation : dans l'ancien bourg.
- Abords : église.
- Orientation : est.
- Implantation : isolé, anciennement adossé.

TYPOLOGIE

- Type : cabane en pierre.
- Envergure : moyen.
- Forme en plan : fer à cheval.
- Puisage : non vu (tambour à poignées ?)
- Toit ou couverture : 1 pente.
- Charpente : chevrons sur sablières.

MACONNERIE

- Margelle : pierre.
- Matériaux : tout venant.
- Murs : moellons.
- Finition extérieure : joints.
- Chaînages d'angles : néant.

COUVERTURE

- Matériau : tuiles à emboîtement.
- Faîtage : néant.

MENUISERIE SERRURERIE

- Portillon : bois à claire-voie.
- Protection horizontale : néant.



INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- mairie.

ENVIRONNEMENT

- Pourtour immédiat : végétal.
- Nature du paysage : rural.

CRITÈRE PAYSAGER

- Nuisances : néant.
- Atouts : abord de l'église.

CRITÈRE SOCIAL

- Accessibilité : bonne.
- Visibilité : bonne.
- Potentiel d'animation ou utilisation : oui.
- Intérêt historique : oui.

CRITÈRE ARCHITECTURAL

- Représentativité : bonne.
- Témoignage d'un savoir faire particulier: non.
- Cohérence : bonne.



Situation sur le plan cadastral actuel et en vue aérienne (Fond IGN)



situation sur le cadastre de 1830



COMMUNE DE MENOIRE

Fontaine du bourg

CONTEXTE HISTORIQUE

Cette fontaine présente une implantation et un cadre paysager très emblématiques : un sentier étroit bordé de murets («charreire») forme une impasse au fond de laquelle surgit l'eau dans un réceptacle tout simple fait de quelques grosses pierres, tandis que des arbres en arc de cercle forment un fond. Cet ensemble constitue un élément d'identité fort des villages corréziens. Il est abandonné depuis longtemps, et a souffert de la négligence des riverains. La commune souhaite désormais lui rendre son caractère.

DESCRIPTION

- Situation : village
- Abords : grange, prés
- Orientation : est-ouest

TYPLOGIE

- Envergure : petite
- Type : adossée élémentaire

MACONNERIE

- Type d'appareillage : moellons
- Matériaux : gneiss
- Finition extérieure : sans joint

COUVERTURE néant

MENUISERIES néant

INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- la mairie

ENVIRONNEMENT

- Pourtour immédiat : végétal
- Nature du paysage : agricole

CRITÈRE PAYSAGER


- Nuisances : néant
- Atouts : ensemble avec une grange typique

CRITÈRE SOCIAL

- Accessibilité : moyenne
- Visibilité : moyenne
- Potentiel d'animation : oui
- Intérêt historique : fort

CRITÈRE ARCHITECTURAL

- Représentativité : bonne
- Témoignage d'un savoir faire particulier : non
- Cohérence : faible




cadastre actuel

charreire en remontant de la fontaine



charreire en direction de la fontaine



arbres marquant la source



vue aérienne

