

# COMMUNE DE NAVES

## Puits du Ponteil, au bourg

### CONTEXTE HISTORIQUE

Comme la plupart du temps, ce puits n'est pas porté sur les plans cadastraux. Son ancienneté n'est pas établie (début 20ème s.?) Il faisait partie d'une ancienne ferme. Les nouveaux propriétaires ont cédé le puits et un peu du terrain attenant, à la commune, afin d'en assurer la sauvegarde dans les meilleures conditions. En effet le puits se trouve à proximité d'un carrefour et ouvre vers le domaine public.

La commune envisage de restaurer le puits mais aussi d'aménager et valoriser le triangle arboré qui en est l'assiette.

Bien qu'en état précaire, il a conservé toutes les caractéristiques qui permettent de le restaurer sans erreur.

### DESCRIPTION

- Situation : en périphérie de bourg.
- Abords : carrefour.
- Orientation : nord.
- Implantation : contre-terrier.

### TYPOLOGIE

- Type : cabane en pierre.
- Envergure : moyen.
- Forme en plan : carré.
- Puisage : tambour à poignées.
- Toit ou couverture : 2 pentes.
- Charpente : mixte.

### MACONNERIE

- Margelle : cimentée.
- Matériaux : gneiss.
- Murs : moellons.
- Finition extérieure : joints.
- Chaînages d'angles : néant.

### COUVERTURE

- Matériau : tuiles à emboîtement
- Faîtage : tuiles faitières

### MENUISERIE SERRURERIE

- Portillon : planches horizontales
- Protection horizontale : néant.

### INTERET PATRIMONIAL

#### RESSOURCE

- mairie, riverains.

#### ENVIRONNEMENT

- Pourtour immédiat : végétal.
- Nature du paysage : péri-urbain.

#### CRITÈRE PAYSAGER

- Nuisances : néant.
- Atouts : chemin de caractère rural

#### CRITÈRE SOCIAL

- Accessibilité : bonne.
- Visibilité : bonne.
- Potentiel d'animation ou utilisation : oui.
- Intérêt historique : à voir.

#### CRITÈRE ARCHITECTURAL

- Représentativité : bonne.
- Témoignage d'un savoir faire particulier: non.
- Cohérence : bonne.



Situation sur le plan cadastral actuel et en vue aérienne (Source: IGN)


vue d'ensemble : le carrefour et le «délaié»



implantation du puits et abords



situation sur le cadastre de 1827



# COMMUNE DE NAVES

## Fontaine du Maugein

### CONTEXTE HISTORIQUE

Cette fontaine se situe en bordure d'un sentier qui mène à un pré en contre-bas. Il existait jadis un second accès plus direct dans le talus sous la route. La fontaine est associée à un lavoir et un abreuvoir pour les bêtes. Le lieu s'est «perdu» en raison de l'envahissement végétal (arbres tombés) mais il est à proximité d'un sentier pédestre balisé, aussi la commune souhaite désormais restaurer et signaler la fontaine et valoriser ses abords.

### DESCRIPTION

- Situation : village
- Abords : grange, prés
- Orientation : nord

### TYPOLOGIE

- Envergure : moyenne
- Type : adossée voûtée

### MACONNERIE

- Type d'appareillage : moellons
- Matériaux : gneiss et granit
- Finition extérieure : joints partiels

COUVERTURE néant

MENUISERIE SERRURERIE néant

### INTERET PATRIMONIAL

#### RESSOURCE

- la mairie, les riverains

#### ENVIRONNEMENT

- Pourtour immédiat : végétal
- Nature du paysage : agricole

#### CRITÈRE PAYSAGER

- Nuisances : néant
- Atouts : ensemble avec une grange typique

#### CRITÈRE SOCIAL

- Accessibilité : moyenne
- Visibilité : moyenne
- Potentiel d'animation : oui
- Intérêt historique : oui

#### CRITÈRE ARCHITECTURAL

- Représentativité : bonne
- Témoignage d'un savoir faire particulier : oui
- Cohérence : bonne



cadastre actuel et vue aérienne  
(Source: IGN)

la fontaine adossée au terrain

intérieur de la fontaine

