

CONTEXTE HISTORIQUE

Cette fontaine se trouve dans le hameau en bordure de voie publique. Elle est accompagnée de part et d'autre d'un muret de soutènement. Sur sa droite existe un escalier récent permettant le franchissement du mur. A noter la présence d'alevins et de petits poissons dans la réserve d'eau de la fontaine.

L'ensemble est en bon état toutefois il peut être mit en péril du fait d'un usage peu précautionneux des abords. C'est pourquoi la municipalité fait le choix de marquer clairement la valeur patrimoniale du lieu en restaurant la fontaine et ses abords.

La fontaine, située en renforcement dans le mur de soutènement, se rapproche d'une autre située sur la même commune au hameau de Sauliac (fontaine déjà restaurée).

Toutes deux ont été associées à des abreuvoirs préfabriqués en ciment dans les années 1950.

DESCRIPTION

- **Situation** : Plateau de Bort, près de la retenue de la Dordogne
- **Abords** : pré en contre-haut. Mur de soutènement prolongé par un simple calage de pierres fichées dans le talus
- **Orientation** : sud/est

TYPOLOGIE

- **Morphologie**: puits couvert
- **Envergure** : petite
- **Type** : en applique

MACONNERIE

- **Type d'appareillage** : moellons
- **Matériaux** : granite
- **Finition extérieure** : mortier peu apparent en parement

COUVERTURE

- dalle de pierre

MENUISERIES néant

INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- non recherché

ENVIRONNEMENT

- **Pourtour immédiat** : végétal
- **Nature du paysage** : village

CRITÈRE PAYSAGER

- **Nuisances** : néant
- **Atouts** : village préservé

CRITÈRE SOCIAL

- **Accessibilité** : bonne
- **Visibilité** : bonne
- **Potentiel d'animation** : moyen
- **Intérêt historique** : moyen

CRITÈRE ARCHITECTURAL


- **Représentativité** : forte
- **Témoignage d'un savoir faire particulier** : faible
- **Cohérence** : édifice non restauré



vue générale



Détail



Plan schématique