

COMMUNE DE SAINT-MERD-LES-OUSSINES

Pont du moulin des Oussines

CONTEXTE HISTORIQUE

Comme c'est souvent le cas pour ce type de patrimoine, l'origine du pont (ou «ponceaux») n'est pas établie, mais la carte de Cassini, datant du XVIIIème siècle, mentionne déjà la présence d'un étang et d'un moulin sur ce site.

Sur le cadastre ancien, levé en 1822, le chemin empruntant la digue et franchissant la Vézère menait au château des Oussines, aujourd'hui détruit.

DESCRIPTION

- **Situation** : franchi la Vézère (proche de sa source) en aval de l'étang des Oussines.
- **Abords** : digue, ancien moulin restauré, étang et moulin ruiné.
- **Orientation** : est/ouest
- **Accès** : depuis la RD164, par le chemin communal du Peyrou.

TYPLOGIE

- **Envergure** : petite.
- **Structure** : à deux arches.
- **Forme** : tablier étroit et arches en arc surbaissé.
- **Parapet** : sans.

MACONNERIE

- **Type d'appareillage** : moellon équarri.
- **Matériaux** : granit.
- **Finition** : pierre sèche.

INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- mairie, PNR Millevaches.

ENVIRONNEMENT

- **Pourtour immédiat** : massifs boisés et lande.
- **Nature du paysage** : alvéole.

CRITÈRE PAYSAGER

- **Nuisances** : néant.
- **Atouts** : grand intérêt écologique du site, étang et abords classés ZNIEFF de type 1.

CRITÈRE SOCIAL

- **Accessibilité** : bonne.
- **Visibilité** : moyenne.
- **Potentiel d'animation** : GR440 (Grand tour de la montagne Limousine) à proximité.
- **Intérêt historique** : fort, attrait ancien du site, et patrimoine bâti communal à réhabiliter sur le site.

CRITÈRE ARCHITECTURAL

- **Représentativité** : forte.
- **Témoignage d'un savoir faire particulier**: bon.
- **Cohérence** : bonne.



Plan cadastral ancien, relevé en 1822, section B, extrait. (Archives Départementales de la Corrèze)



Vue du pont depuis l'étang.



Vue du pont depuis la digue.



Carte postale ancienne (droits réservés).



Superposition vue aérienne et plan cadastral actuel. (Fond IGN)