

COMMUNE DE COSNAC

Four à pain du Battut

CONTEXTE

Ce four à pain appartenait à plusieurs habitants du hameau, la commune a effectué les démarches afin d'en obtenir la maîtrise.

Néanmoins l'espace qui l'entoure demeure partiellement privé.

L'édifice est totalement en ruine.

Le lieu mérite une valorisation paysagère, même si finalement le four n'était pas reconstruit.

DESCRIPTION

- **Situation** : au coeur d'un hameau
- **Abords** : place
- **Orientation** : nord-sud
- **Morphologie du toit** : deux pentes

TYPLOGIE supposée

- **Envergure** : moyen
- **Type** : ouvert, couvert sous un même toit, à comble vu
- **Accès** : en pignon
- **Charpente** : mixte
- **Sol** : terre

MACONNERIE supposée

- **Type d'appareillage** : pierre de taille
- **Matériaux** : grès
- **Finition extérieure** : joints
- **Sole** : non vue
- **Voûte** : briques
- **Hotte** : en pierre, linteau monolithique
- **Souche cheminée** : briques

COUVERTURE supposée

- **Matériau** : ardoise de Corrèze
- **Faîtage** : terre cuite

INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- la mairie, les riverains

ENVIRONNEMENT

- **Pourtour immédiat** : minéral
- **Nature du paysage** : agricole péri-urbain

CRITÈRE PAYSAGER

- **Nuisances** : néant
- **Atouts** : situation fédératrice

CRITÈRE SOCIAL

- **Accessibilité** : assez bonne
- **Visibilité** : très bonne
- **Potentiel d'animation** : lieu de rencontre
- **Intérêt historique** : oui

CRITÈRE ARCHITECTURAL

- **Représentativité** : ?
- **Témoignage d'un savoir faire particulier** : non
- **Cohérence** : très mauvaise



vue aérienne

cadastre actuel



bordure nord du site du four



mur gouttereau ouest



entrée

