

CONTEXTE HISTORIQUE

Le four actuel ne semble pas remonter au delà du XIX^e siècle. Le linteau de la porte d'entrée est un remploi d'une fenêtre du XVIII^e (?) siècle.

Une pierre de jambage porte l'inscription "10 juillet 1825", date possible de la construction du four.



L'édifice était utilisé par les habitants du village jusqu'à l'entre-deux guerres. Il est depuis sans affectation et sert de débarras.

Par manque d'entretien, la couverture du cul-de-four s'est disloquée, et la voûte du four effondrée.

DESCRIPTION

- **Situation** : en cœur du hameau.
- **Abords** : bâtis et terrains privés, place
- **Orientation** : entrée sud/ouest
- **Morphologie des toits** : cul de four en abside, avant-four à deux pentes

TYPOLOGIE

- **Envergure** : petit
- **Type** : clos
- **Accès** : en pignon
- **Charpente** : pannes de mur à mur, chevrons
- **Sol** : terre battue

MACONNERIE

- **Type d'appareillage** : moellons
- **Matériaux** : grès rouge
- **Finition extérieure** : mortier à base de terre
- **Encadrement de porte** : pierre
- **Sole** : terre cuite
- **Voûte** : brique

COUVERTURE

- **Matériau** : lauzes et tôle

INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- association

ENVIRONNEMENT

- **Pourtour immédiat** : place, jardin privé
- **Nature du paysage** : village

CRITÈRE PAYSAGER


- **Nuisances** : néant
- **Atouts** : ensemble cohérent, autres éléments architecturaux

CRITÈRE SOCIAL

- **Accessibilité** : bonne
- **Visibilité** : bonne
- **Potential d'animation** : jalon sur itinéraire de randonnée, fête de village...
- **Intérêt historique** : ?

CRITÈRE ARCHITECTURAL

- **Représentativité** : bonne
- **Témoignage d'un savoir faire particulier**: non
- **Cohérence** : bonne



Plan schématique



Vue du four depuis la placette



Vue du cul de four



Cadastré napoléonien, 1831
AD de la Corrèze