

Four à pain de Miers

CONTEXTE HISTORIQUE

Le four, malgré les apparences, ne date que des années 1920. L'édifice n'a finalement été utilisé que peu de temps, il est depuis désaffecté et sert de débarras.

Par manque d'entretien, la couverture et les maçonneries se disloquent, l'encadrement de la porte a disparu.

DESCRIPTION

- **Situation** : hameau ancien dont une partie est en ruine
- **Abords** : parcelle végétalisée, rue, ruine, terrain pentu au sud
- **Orientation** : entrée nord/ouest
- **Morphologie des toits** : deux pentes

TYPOLOGIE

- **Envergure** : petit
- **Type** : clos, sans plafond
- **Accès** : en pignon
- **Charpente** : pannes de mur à mur
- **Sol** : terre battue

MACONNERIE

- **Type d'appareillage** : moellons
- **Matériaux** : granite
- **Finition extérieure** : aspect pierre sèche, mortier non apparent en parement
- **Encadrement de porte** : disparu
- **Sole** : terre cuite
- **Voûte** : terre cuite
- **Hotte** : pierre
- **Cheminée** : brique

COUVERTURE

- **Matériau** : tuiles mécaniques losangées

- **Façage** : terre cuite

INTERET PATRIMONIAL

RESSOURCE

- **personne locale**

ENVIRONNEMENT

- **Pourtour immédiat** : pré
- **Nature du paysage** : mixte

CRITÈRE PAYSAGER


- **Nuisances** : néant
- **Atouts** : ensemble villageois

CRITÈRE SOCIAL

- **Accessibilité** : correcte
- **Visibilité** : bonne
- **Potentiel d'animation** : fête de village, jalon de randonnée..
- **Intérêt historique** : édifice relativement jeune

CRITÈRE ARCHITECTURAL

- **Représentativité** : forte
- **Témoignage d'un savoir faire particulier**: faible
- **Cohérence** : bonne



Plan schématique



Vue du four depuis les prés



Vue du four depuis la route



Localisation aérienne
IGN