

# COMMUNE DE SAINT-MEXANT

## Four à pain du bourg

### CONTEXTE HISTORIQUE

Cet édifice n'est pas représenté du cadastre napoléonien. Il a sans doute été construit à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle.

Le bois de sapin que l'on voit sur la photo aérienne a récemment été abattu, ce qui dégage considérablement le four et contribuera à l'assainir. Une voie a été créée au nord afin de desservir les parcelles en arrières à l'est. Désormais le four est donc encore plus visible et accessible.

Il a été l'objet de rénovations, aussi il n'a jamais cessé d'être utilisé; cependant il semble que la voûte du four soit en péril. La commune a donc décidé d'entreprendre une restauration générale.

### DESCRIPTION

- **Situation** : au sud du bourg.
- **Abords** : rue principale, maisons, cimetière.
- **Orientation** : est/ouest.
- **Morphologie du toit** : deux toits indépendants.

### TYPLOGIE

- **Envergure** : moyenne.
- **Type** : clos, à plancher de combles.
- **Accès** : en pignon ouest.
- **Charpente** : à pannes.
- **Sol** : ciment.

### MACONNERIE

- **Type d'appareillage** : moellons.
- **Matériaux** : gneiss.
- **Finition extérieure** : joints.
- **Encadrement de porte** : linteau bois.
- **Chainages d'angles** : moellons.
- **Sole** : non vue.
- **Voûte** : brique.
- **Hotte** : néant.

### COUVERTURE

- **Matériau** : tuile à emboitement.
- **Façage** : terre cuite.

### MENUISERIES

- **Porte** : bois, à deux vantaux.
- **Autres baies** : porte de comble sur avant-four, ouverture de comble sur voûte

### INTERET PATRIMONIAL

#### RESSOURCE

- la mairie.

#### ENVIRONNEMENT

- **Pourtour immédiat** : végétal.
- **Nature du paysage** : agricole péri-urbain.

#### CRITÈRE PAYSAGER

- **Nuisances** : néant
- **Atouts** : néant

#### CRITÈRE SOCIAL

- **Accessibilité** : très bonne.
- **Visibilité** : très bonne.
- **Potentiel d'animation** : oui.
- **Intérêt historique** : moyen.

#### CRITÈRE ARCHITECTURAL

- **Représentativité** : bonne.
- **Témoignage d'un savoir faire particulier** : non.
- **Cohérence** : bonne.



Situation sur le plan cadastral actuel et en vue aérienne (fonds IGN)

vue d'ensemble depuis la rue, angle sud-ouest



angle nord-est



porte d'entrée

