

# COMMUNE DE SAINT-VIANCE

## Four à pain de La Grange

### CONTEXTE HISTORIQUE

Le cadastre de 1810 atteste de l'existence de cet édifice. Au vu de certaines de ses caractéristiques ( pente forte du toit, toit à deux pentes dans un secteur de fours à quatre pentes, modèle de charpente...) il est probable que ce four à pain ait été édifié au 18E siècle. Nous pensons qu'il a supporté des remaniements en consolidation - voire reconstruction partielle - peut-être à la fin du 19E.

Des documents d'archives et des témoignages concordent pour établir sa propriété à la communauté villageoise. Néanmoins il est aujourd'hui enclavé dans des parcelles privées, et depuis longtemps négligé.

La commune entreprend des démarches pour prendre en charge sa restauration ainsi que son accessibilité par un chemin public. A terme il s'inscrira dans un circuit pédestre de découverte du patrimoine.

vue d'ensemble



### DESCRIPTION

- Situation : au cœur d'un hameau
- Abords : basse-cour, prés
- Orientation : est-ouest
- Morphologie du toit : deux pentes

### TYPOLOGIE

- Envergure : petit
- Type : clos, couvert sous un même toit, à comble vu
- Accès : en pignon
- Charpente : mixte
- Sol : terre

### MACONNERIE

- Type d'appareillage : pierre de taille
- Matériaux : grès
- Finition extérieure : joints
- Encadrement de porte : pierre de taille
- Sole : non vue
- Voûte : briques
- Hotte : en pierre (claveaux)

### COUVERTURE

- Matériau : ardoise de Corrèze
- Faîtage : terre cuite

### MENUISERIES

- 1 porte bois à 2 battants étroits
- 2 volets de fenestrous

entrée



### INTERET PATRIMONIAL

#### RESSOURCE

- la mairie, les riverains

#### ENVIRONNEMENT

- Pourtour immédiat : végétal
- Nature du paysage : agricole

#### CRITÈRE PAYSAGER

- Nuisances : néant
- Atouts :

#### CRITÈRE SOCIAL

- Accessibilité : moyenne
- Visibilité : moyenne
- Potentiel d'animation : lieu de rencontre
- Intérêt historique : fort

#### CRITÈRE ARCHITECTURAL

- Représentativité : bonne
- Témoignage d'un savoir faire particulier : non
- Cohérence : faible

intérieur : charpente et conduit



cadastre actuel et vue aérienne (doc IGN)

superposition du cadastre napoléonien

